



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ №62
МАДОУ
«Детский
сад №62»
30 января 2020 г.
Н.Ю. Синева

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ

Автозаводский район
Город Нижний Новгород

«30» января 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 62" (МАДОУ "Детский сад № 62").
- 1.2. Адрес объекта 603018, Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А (свидетельство о государственной регистрации права серия 52 01 № 366135 от 27 ноября 2015 года)
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2326,2 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10579 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1988г., последнего капитального ремонта – нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №62" (МАДОУ "Детский сад № 62").
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603018, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 250, вместимость – 331, пропускная способность 331

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Доступ к учреждению осуществляется с автобусных остановок «Космическая конечная», маршрутное такси 67, 44, 49, 87; автобус 68, 77, 65, 58, 9; «наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Космическая» -400 м.

3.2.2 время движения (пешком): от остановки «Космическая» 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Тротуар от остановки «Стахановская» до детского сада №90
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 09.01.2018 - 31.12.2028 года
в рамках исполнения плана мероприятий «Дорожная карта»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области
zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (О, У, Г)	-	1,2,7,8, 10,11,12
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, У, Г)	Л.н.1, Вх.пл.1, Дв.1, А 47,48	3,5,6,13, 14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О, У, Г)	А 4, А 3, Л, Дв.	9,16,18,20, 22,24,25,26, 32
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, У, Г)	А 50, А 57, А 5, А 67, Дв	4,15, 17,19,21,23, 24,30,31,3 3,
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (О, У, Г)	А 38	27,28,29
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (О, У, Г)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Ремонт текущий)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 42 л.

Потажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии по проведению обследования и
паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг:

Заведующий МАДОУ « Детский сад №62»

Синева Н.Ю.

Члены комиссии:

заместитель заведующего

Анохина С.Ю..

председатель первичной профсоюзной организации

Смолина Н.В..

Делопродуцент

Фролова О.Н.

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Автозаводской районной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Кондратьева Т.Н.

Представитель Приокской местной организации
«Всероссийское общество слепых»

Варанкин П.В

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**МАДОУ «Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	2,7	Нет средств информационной поддержки. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	Все	Адаптация входа на территорию, установка системы средств информационной поддержки	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1, 7,8,10,11,12	Отсутствует разметка на пути следования МГН до входа в ОИ. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	Все	Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средств и средств информационной поддержки. Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	8,10,11,12	Адаптация подхода к объекту	Все	Установка пандуса (наружный)	Ремонт текущий
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И (О,Г,У)	-	1,2,7,8,10,11,12	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

МАДОУ «Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А

Вход №1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Л.н.1	3	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12) Лестница не оборудована поручнями. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.14)	С	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней. Установка поручней на лестнице.	Ремонт текущий
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012. (п.4.1.12)	С	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней.	Установка
2.4	Дверь (входная)	есть	Дв.1	6	Высота порогов не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (5.1.4)	К	Устранение порогов.	Ремонт текущий
2.5	Тамбур	есть	А47,48	13,14	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 1	ДУ-И (Г, У, О)	Л.н.1, Вх.пл.1, Дв.1, А 47,48	3,5,6,13, 14	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

МАДОУ «Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А

Вход №2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Л.н.3	34, 36	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12) Лестница не оборудована поручнями. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.14)	С	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней. Установка поручней на лестнице.	Ремонт текущий
2.2	Пандус (наружный)	нет	Л.н.3	34, 36	Отсутствует пандус (наружный). Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.15)	К	Установка пандуса (наружный)	Ремонт текущий
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-		-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	Дв.3	39	Высота порогов не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (5.1.4)	К	Устранение порогов.	Ремонт текущий
2.5	Тамбур	есть	А 1	39, 37	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 2	ДУ-И(С,Г,У,О)	Л.н.3, Дв.3, А 1	34,36,37, 39	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МАДОУ «Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	А 3 А 46	9,25	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59 13330.2012 (п.4.1.12)	С	Установка тактильных средств информации.	Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Л	16,18, 20,38, 40	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С	Выделение цветом краевых ступеней.	Ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствует пандус (внутри здания). Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.13).	К	Приобретение складной ramпы	Приобретение
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	Дв.в	26,32	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	3,22, 41, 42,36	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ-И(О,Г,У)	А 46 А 3 Л, Дв.в	3,9,16,18,20, 22, 25,26,32,36,38,40,42	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**МАДОУ «Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Дв.	21,30,31	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С	Установка тактильных средств информации	Ремонт текущих
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	А 50 А 57 А 58 А 67	4,15, 17,19, 23,24, 33	Край ванны плавательного бассейна по всему периметру не выделен контрастной полосой. Нарушение СП 31-113-2004 (п.4.3.5) Отсутствие цветовой маркировки на входах и выходах из бассейна. Нарушение СП 31-113-2004 (п.4.3.6) Отсутствие вдоль стен бассейна по периметру обходной дорожки сплошной поручень. Нарушение СП 31-113-2004 (п.4.3.11)	С	Выделение цветом края ванны плавательного бассейна.	Установка
						С	Выделение цветовой маркировкой входа и выхода из бассейна.	Установка
						С, К	Установка поручней по периметру обходной дорожки бассейна	Установка
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания здания	ДУ-И(О,У,Г)	А 50 А 57 А 58 А 67 Дв.	4,15, 17,19,21, 23,24,30, 31,33,	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности
 МАДОУ « Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
 Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности

I Результаты обследования:МАДОУ «Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**МАДОУ « Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	А 38	27,29	Умывальники не оборудованы поручнями. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.3.3), СП 35.101.2001 (Таб.5.1, п. 2.8) Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)	Все	Оборудование умывальников и унитазов специальными удерживающими устройствами, установка тревожной кнопки	Ремонт текущий
			А 38	28	Унитаз, умывальники не оборудованы поручнями. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.3.3), СП 35.101.2001 (Таб.5.1, п. 2.8) Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)	Все		
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-И (О,У,Г)	А 38	27,28,29	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности
I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАДОУ « Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	3,46	9,25, 26,36	Отсутствует табличка с наименованием учреждения на входе №2. Отсутствует схема здания для инвалидов с указанием направления движения и мест получения услуг. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	Все	Необходима установка схемы движения и табличка с наименованием учреждения.	Установка
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г		Не нуждается.
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства информации. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	С	Необходима установка тактильных средств.	Установка
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДУ-И (О, Г, У)	3,46	9,25, 26,36	Установка

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания